

21002-335 Veste Softshell

bicolore - Ignifugé

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Matériau principal / Matériau supérieur

26% modacrylique/25% polyester/23% polyuréthane/21% coton/4% aramide/1% fibres de carbone

410 g/m²



- Haute protection avec des propriétés antistatiques, antiacides et ignifuges.
- Protège contre les arcs électriques.
- Coupe-vent et hydrofuge.
- Fermeture éclair et double coupe-vent avec fermeture aimantée.
- La fermeture à glissière à ouverture rapide permet d'ouvrir la fermeture à glissière par le haut.
- Sangle pour alarme antigaz.

Technique

Coupe-vent et hydrofuge. Bicolore. Fluorescent(e) avec bandes rétro réfléchissantes transversales en biais. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Col montant. Fermeture éclair à déclenchement rapide et double coupe-vent à fermeture aimantée. Sangle pour alarme antigaz. Compatible avec un porte-badage amovible. Poches poitrine zippées. Poches latérales zippées. Avec effets d'impression.


Utilisateur



Softshell trois couches. Rétrécissement max. 3%. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 25 lavages domestiques. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel C1

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis groupe A

Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.