



Veste Softshell pour femme

Veste de travail Softshell pour femme qui offre une protection fiable contre le vent et le froid pendant l'utilisation quotidienne. La veste allie confort de travail et grande flexibilité et vous prépare à toutes les tâches ou conditions météorologiques.

Une veste de travail Softshell polyvalente pour femme qui vous permet de rester prête à tout dans des conditions de travail variées. La veste coupe-vent et imperméable est munie d'un col de protection contre le vent et de renforts en CORDURA®, offrant confort de travail, protection et durabilité. De plus, le dos rallongé offre une protection dans toutes les positions de travail et un ourlet réglable en bas permet une grande flexibilité. Une fonctionnalité supplémentaire est fournie par un porte-badge intégré dans la poche de poitrine zippée. Parfaite pour la personnalisation.

- Tissu Softshell coupe-vent et hydrofuge
- Renforts en CORDURA® pour une durabilité accrue
- Dos rallongé pour une protection optimale quelle que soit votre position de travail
- Réglage par cordon élastique à l'ourlet inférieur pour un ajustement serré et extensible
- Parfaite pour la personnalisation

Taille XS-XXL

Couleur  0404 - Black\Black  1604 - Chili Red\Black

 5804 - Steel  9504 - Navy\Black

 Grey\Black

Matière

Matériau principal : 100 % polyester, 265 g/m².
Renforts : 100 % polyamide en CORDURA®, 205 g/m².



An extremely tough and hardwearing material, used to reinforce exposed parts such as pockets, knees and sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to care for and retains its shape. The OEKO-TEX® label indicates the additional benefits of tested safety for skin-friendly clothing and other textiles. The International OEKO-TEX® Association is an independent test institute, testing textiles for harmful substances according to OEKOTEX® Standard 100 for textile products of all types which pose no risk whatsoever to health.

Care



Laver en machine à 40°C



Ne pas utiliser d'eau de javel.



Séchage au sèche-linge à 60°



Repassage vapeur ou à sec à basse température, 110° C



Ne pas nettoyer à sec

Certifications